
HORIZONTAL
RMS = 0.12 mm
VERTICAL
RMS = 0.14 mm
BBS/BSI
BBS/BSI
BBS Position (mm)
8
6
4
2
0
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4