

Section Meeting 13/06/08

CVGS attendu des tests de ventilation, avec le nouveau système la possibilité de'avoir une position 'manuelle' pour accéder ^{avoir} à un accès de H2S. Ces conditions ne marche pas pour l'instant, et certaine en délai.

Coffret 'Reset' (Reboot) va être installé.

Trous paroi coupe feu TSCV4 sont ils faits ?

Lundi matin désosignation à faire.

lundi PM, prévision tests ISO..

NORD C-8 de #9. Bloqué. à une mauvaise position. Faire intervenir BI ds un 1^{er} temps.

Est: gaz pour les chambres pas stable. Est il possible de mettre un autre système comme ds la zone Nord.