

Section Meeting 20/06/08

CNGS

Ventilation: position nouvelle marche, mais nécessite encore des ajustements.
Mercredi les ont eu lieu les tests DSO. et le faisceau a pu commencer. Des scans sur cible ont pu être faits et montrés que le faisceau était bien positionné.

Nord:

Le collimateur C8 de #4. maintenant ok. après l'avoir déblocqué manuellement et changé le moteur.

- le VLE sur HZ a été mis en place ~~par~~ rapidement
- Vide sur HZ a beaucoup amélioré la situation, surtout pour avoir des faisceaux e^- à basse énergie.
- Campagne de graissage à prévoir.
- Ubran veut s'installer juste devant Goliath.

Est:

- Hardu bien.
- remplacement du cylindre de gaz pour les XDWC.
-
-

-
- prévoir blindage sur le HZ et les abutiers
 - NAGI prévoir un blindage là où se trouve l'ancienne spectrométrie.
 - lundi 23, mardi 24 prévoir mettre Helium de la Cherukov de la partie HE.

NTof

blindage à prévoir pour la construction par SBA.