

## Section Meeting.

16/03/07

Présents: Bruno, Markus, Christian, Aboubakar, Gérard,  
Daniel, Victor, Thierry, Michel, Michaël, Aus,  
Lau, Sylvain, Elias

### Zone Nord:

a) Test des accès : date à définir par AB/OP.

b) Micro collimateur (HS) : faire un alignement.

voir contrôle de la table via Cesar.

action: Sylvain

le connecteur XCIO 042 200 est à contrôler (déplacement)

action: Gérard.

c) NAGG. Cedar en train d'être mise en service (début sept.)

la mise en place d'un cadre manœuvre est en attente. Il faut que leur détecteur soit là.

- L'alimentation de AB/PO va être utilisée.

d) K12

~~23~~

### MERIT:

a) le Damp devrait pouvoir être fait la semaine prochaine ou la semaine d'après

b) Le solénoïde et le mercure sont arrivés. Il faut trouver un endroit pour stocker (TTS, ...)

action: Michaël

c) planning: installation probablement après le démontage du PS.

d) l'aimant va aller au bat 180 pour tests avec la cryogénie. En profiter

pour voir ce qui doit être fait.

EST:

- a) TII chang' d'airant et la penceire produciuel ou pourra ~~le~~ reboucher. le trou.
- b) réunion prévu avec CLOUD aujourd'hui

CNGS:

- a) sorties d'eau : : Reflector & Corne <sup>+ Réserve</sup> seront changés, ~~ce~~ c.a.d avec 1 seul soufflet.
- b) entrées d'eau : tests ~~pour~~ ~~pour~~ ~~les~~ de changt. sur la corne de réserve; ces études seront interprétés avec RP, avec la sécurité.
- d) officiellement on devra être prêt pour septembre.
- e) habilitation co-signation:
  - demander à l'autre section: LPT
  - ' au service électriqueaction: Ilias.
- f) status : contrôle  
action: Ilias

A. DB.

- f. chips géométriques : sont maintenant disponibles avec la liste des Beatch.
- 

