

Section meeting 27/06/08

CNGS

- Ça va bien ! (Edda) . Demarrage le we dernier. Déjà 20 événements enregistrés jusqu'à mardi ! (à comparer avec ~35 de l'année dernière)
- Beaucoup de Scan Qqs pbs soft. du PS. Indusid va être progressivement augmenté selon les capacités de la machine
- Au BAF sur l'alimentation une plaque de connexion sur l'inductance était mal serties et a "brûlé" entraînant une surtension ~~très~~ importante et ~~se~~ claquant plusieurs cartes électroniques.
- Edda sera absente la semaine prochaine et remplacé par Ilios.
- Aujourd'hui il y a eu $\frac{1}{2}$ P.O.T. for rappel à l'année dernière.
- Au prochain MD (7, 8, 9 juillet) faire grainage des bouchons. Peut être rallonger les toles de roulement. Enlever les quillages & plastiques au ECA 4. Jérôme veut repositionner le capot pour le shutter (switch)

Nord.

- Blindage H2. le long de l'atelier. On garde les grillages et donc le travail peut se faire au gré des disponibilités.
- XCE7 de H2 (HE) a été changé. fait à ripeter.
- Collimateurs de H4 ont eu plusieurs problèmes. seul à des problèmes d'électronique.

Est.

nouvelle zone de gaz.
Pour les champs Girard met en place les systèmes nécessaires. Il propose de acheter un système (rack) de réserve.

T7: suite à des tests ci-dessus, il y a de l'eau qui pose problème. Suivi de Michael.